FLYER 550 CABIN - 2004

Boatnext

https://www.boatnext.fr/6225-BENETEAU_FLYER-550-CABIN.html



Général

Constructeur : Beneteau
Année : 2004
Longueur : 5,25
Tirant d'eau minimum : 0,80
Coque : Monocoque
Région : France Med 83
Détails place :
Pavillon : France

Sous type : Plaisance
Architecte :
Matériau : GRP Poly
Largeur : 2,34
Quille : Non defini
Radeau : Non
Place de port : Non
Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle : 115 OPTIMAX 2T
Montage : HB (OB)
Puiss. Unit. (CV) : 115
Heures : 254
Réservoir carburant : 75

Marque : Mercury
Carburant : Essence
Nombre : 1
Commentaires du Propriétaire : ENTRETIEN PRO SUR FACTURES

Transmission : Hors bord

© Boatnext 2026

Aménagements

Cabine Marin : 0
WC : Chimique
Timonerie : Non
Cabine Double : 1
Salle d'eau : 0
Couchettes : 2
Flybridge : Non

électronique

Détails radar :
Détails pilote :
Détails sondeur : NAVMAN
Détails GPS : NAVMAN
Détails traceur :
Convertisseur 12/220 : Non
Détails déssalinisateur :
Radar : Non
Pilote auto : Non
Sondeur : Oui
GPS : Oui
Traceur de carte : Non
VHF : Oui
Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Non
Taud d'hivernage : Oui
Capote de roof : Non
Grand voile sur enrouleur : Non
Détails voiles :
Pont teck : Non
Passerelle : Non
Bossoirs : Non
Guindeau élèctrique : Non
Taud cockpit : Oui
Génois sur enrouleur : Non
Spinnaker : Non
Mât :
Cockpit en teck : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non
Détails Groupe et propulseur :
Détails chargeur et clim :
Eaux noires : Non
Annexe : Non
Détails annexe :
Propulseur avant : Non
Groupe éléc. : Non
Clim. : Non
Eau chaude : Non
Flaps : Non
Moteur annexe : Non

© Boatnext 2026

électroménager

Réfrigérateur : 0
Four : Non
Réchaud gaz : Oui
Chauffage : Non
Lave-linge : Non
Réchaud élèctrique : Non
TV SAT : Non
Lave-vaisselle : Non
TV : Non
Glaçons : Non
Congélateur : Non
Micro-ondes : Non
Réchaud élèctrique : Non
Lave-vaisselle : Non
TV : Non
Antenne TV : Non

Divers

Commentaires du Propriétaire : 2 ème main , bateau toujours stocke sous hangar, jamais laissé a l?eau plus d?une journée.
l?état des plastiques est impeccable, ainsi que la sellerie ,l?intérieur aussi .
la coque a reçu une seule couche d?antifouling.
Bateau rince a l?eau douce apres chaque sortie .
Moteur 254 heures vendu avec sa remorque routière simple essieux très bon état.
FLYER 550 CABIN

© Boatnext 2026

Médias



















© Boatnext 2026














© Boatnext 2026














© Boatnext 2026







© Boatnext 2026