https://www.boatnext.fr/6225-BENETEAU_FLYER-550-CABIN.html



Général

Constructeur : Beneteau

Année : 2004 Longueur : 5,25

Tirant d'eau minimum: 0,80

Coque : Monocoque Région : France Med 83

Détails place : Pavillon : France Sous type : Architecte :

Matériau : GRP Poly Largeur : 2,34 Quille : Non defini Radeau : Non Place de port : Non Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle: 115 OPTIMAX 2T

Montage : HB (OB)
Puiss. Unit. (CV) : 115

Heures: 254

Réservoir carburant : 75

Marque : Mercury
Carburant : Essence

Nombre: 1

Commentaires du Propriétaire : ENTRETIEN PRO

SUR FACTURES

Transmission: Hors bord

Aménagements

Cabine Marin: 0
WC: Chimique
Timonerie: Non

Cabine Double : 1
Salle d'eau : 0
Couchettes : 2
Flybridge : Non

électronique

Détails radar : Détails pilote :

Détails sondeur : NAVMAN Détails GPS : NAVMAN

Détails traceur :

Convertisseur 12/220 : Non Détails déssalinisateur :

Radar : Non
Pilote auto : Non
Sondeur : Oui
GPS : Oui

Traceur de carte : Non

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Non
Taud d'hivernage : Oui
Capote de roof : Non

Grand voile sur enrouleur: Non

Détails voiles : Pont teck : Non Passerelle : Non Bossoirs : Non

Guindeau élèctrique : Non

Taud cockpit : Oui Pont teck : Non Spinnaker : Non

Mât:

Cockpit en teck : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non Détails Groupe et propulseur : Détails chargeur et clim :

Eaux noires : Non Annexe : Non Détails annexe : Propulseur avant : Non Groupe éléc. : Non

Clim.: Non

Eau chaude : Non

Flaps: Non

Moteur annexe : Non

électroménager

Réfrigérateur : 0 Four : Non Glaçons : Non Chauffage : Non Lave-linge : Non

Réchaud élèctrique : Non

Détails chauffage : Lave-vaisselle : Non

TV: Non

Glaçons: Non
Congélateur: Non
Micro-ondes: Non
Lave-vaisselle: Non
Antenne TV: Non
TV SAT: Non

Divers

Commentaires du Propriétaire : 2 ème main , bateau toujours stocke sous hangar, jamais laissé a l?eau plus d?une journée.

l?état des plastiques est impeccable, ainsi que la sellerie ,l?intérieur aussi .

la coque a reçu une seule couche d?antifouling.

Bateau rince a l?eau douce apres chaque sortie .

Moteur 254 heures vendu avec sa remorque routière simple essieux très bon état.

FLYER 550 CABIN

Médias







































































