



Général

Constructeur : Bodrum
Année : 1981
Longueur : 20,00
Tirant d'eau minimum : 1,80
Coque : Monocoque
Région : France Med
Détails place :
Pavillon : France

Sous type :
Architecte : MESUT TABAK
Matériau : Bois
Largeur : 5,15
Quille : Quillard
Radeau : Non
Place de port : Non
Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle : D24
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 240
Heures : 0
Réservoir carburant : 750

Marque : MAN
Carburant : Diesel
Nombre : 1
Commentaires du Propriétaire : 6 CYLINDRES
INJECTION DIRECTE

Transmission : Ligne d'arbre directe

Réfrigérateur : 2
Four : Oui
Réchaud gaz : Oui
Congélateur : Non
Micro-ondes : Oui
Antenne TV : Non
Détails chauffage :
Lave-vaisselle : Non
TV : Non

Glaçons : Non
Congélateur : Non
Micro-ondes : Oui
Réchaud électrique : Non
Détails chauffage :
Lave-vaisselle : Non
Chauffage : Oui
Lave-linge : Oui
TV SAT : Non

Divers

Commentaires du Propriétaire : Caïque, bateau en bois . REFIT 2023
grand volume, pont très spacieux REFIT 2023.

Moteur, injecteurs neufs / révision pompe / culasse n° 4 neuve

Jeux de joints admission et échappement neufs

Pompe à eau , turbine changée

Echangeur eau de mer BOWMAN neuf

Water lock et col de cygne inox neuf

filtres air / Gasoil

Réservoir carburant 825 l neuf

Réservoirs journaliers 2 x 200 l révisés

1 ventilateur de cale neuf

système de graissage du presse etoupe neuf

Révision du démarreur et du chargeur

Voilerie :

GV neuve Coupe Crosscut full baten 2 lattes forcées en tête et 3 lattes flottantes Tissu Pro Vectran 11.7oz de chez Contender 3 Ris.

Renforts étoiles Oeillets rutgerson sertis sous presse et sanglés

Nerf de chute 4mm avec ame dyneema Clamcleat alu Boitier de lattes forcées sur guindant rutgerson avec chariot.

Voile Artimon neuve Coupe Crosscut 1lattes forcées en tête et 3 lattes flottantes Tissu Pro Vectran 11.7oz de chez Contender 2 Ris.

Renforts étoiles Oeillets rutgerson sertis sous presse et sanglés Nerf de chute 4mm avec ame dyneema Clamcleat alu Boitier de lattes forcées sur guindant rutgerson avec chariot.

Chariot intermediaire

lazy bag neufs sur mesure en une partie, pour GV et Artimon 4 Brins, jonc de Ø12mm Tissu Béring 330gr/m²

RéVISION FISHERMAN / Tourmentin / GVE et GSE

Grément dormant Fabrication 2 PATARAS 2 X Longueur 17 mètres Ø7 terminaisons EO+EO

Bout et drisses neuf

Bout de remorquage neuf

Passe coque 04/2022

Moteur annexe Révisé le 22/07/2022

YAMAHA MALTA 6L5 S 053340

VIDANGE RESERVOIR ET MISE EN PLACE CARBURANT NEUF

REMPLACEMENT INTERRUPTEUR

DEPOSE EMBASE NETTOYAGE EMBASE REMPLACEMENT KIT TURBINE

Antifouling : A88 FORMULA+ NOIR

Electricité

Cablage 12v / 24v et 220 v refait neuf

600 w Eolienne 12/24v VESDAS

BATTERIE PLOMB 24 V 2 UNITES

Batterie Secour 12v

PACK LITHIUM 24 V 400 amp

Panneaux photovoltaïque 2 unti x 335 W

Genérateur KOELER 6000W

ELECTRONIQUE

1 VHF FIXE RT750 V2/SN 20300502 RT750

2 VHF HX300E STANDARD HORIZON (N° SERIE VHF SN JB2Q150038 /JB2Q150039

KIT RADIO FUSION MS-RA60 HP EL

PC Navigation windows 10 pro/écran/ antenne module gps/ LOGICIEL START NAV

Pilot auto ST 6000 RAY MARINE

Speedomètre / anémomètre / ais : neuf

Sécurité

BOUEE FER A CHEVAL ORANGE 52

Radeau Hauturier auto redressable 6 personnes 2023

Balise EPIRB GLOBAL FIX V4

Gilets 150 N 6 Unités

Utilités

Frigo congelateur croise neuf

2 réservoirs 100 l d'eau PEHD neufs

1 reservoir eau 1000 refait

4 réservoirs inox et alu 200 l supplémentaires eaux

1 réservoir eau noir avec pompe maceratrice jabsco neuf

Travaux bois

aérogommage de la coque et refit complet 2022

liston refait

deux membrures changées

pièce d'étrave devant le mât changée Cf photos

Bout dehors changé par un neuf

joints de ponts refaits entièrement

Arbre d'hélice resurfagé

Bague hydrolube et presse étoupe changé

3 cabines 6 couchages

cuisine neuve

sellerie neuve

attend son nouveau propriétaire,









