



Général

Constructeur : Dufour
Année : 2003
Longueur : 12,06
Tirant d'eau minimum : 2,10
Coque : Monocoque
Région : France Med 83
Détails place :
Pavillon : France

Sous type :
Architecte : FELCI
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,90
Quille : Quillard
Radeau : Oui
Place de port : Non
Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle : D2-50
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 50
Heures : 200
Réservoir carburant : 160

Marque : VOLVO PENTA
Carburant : Diesel
Nombre : 1
Commentaires du Propriétaire : MOTEUR
COMPLET REMPLACE A NEUF EN 2023 : MOTEUR
+ SAILDRIVE + ECHAPPEMENT + COMMANDES

Transmission : Saildrive

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 3

Salle d'eau : 1

Couchettes : 8

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails pilote : RAYMARINE

Détails sondeur : RAYMARINE

Détails GPS : 2 GPS - GARMIN GPS MAP 4008

Détails traceur : GARMIN GPS MAP 4008

Convertisseur 12/220 : Non

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Oui

Sondeur : Oui

GPS : Oui

Traceur de carte : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Oui

Taud d'hivernage : Non

Capote de roof : Oui

Cockpit en teck : Non

SPINNAKER : Oui

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Oui

Taud cockpit : Oui

Pont teck : Non

Spinnaker : Oui

Mât : 1

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Eaux noires : Oui

Annexe : Oui

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Eau chaude : Oui

Flaps : Non

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Réchaud gaz : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Antenne TV : Non

Détails chauffage :

Lave-vaisselle : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

Lave-vaisselle : Non

Chauffage : Non

Lave-linge : Non

TV SAT : Non

Divers

Commentaires du Propriétaire : Je vends mon dufour 40 performance.

VOILIER DE CROISIERE.

REPLACEMENT DU MOTEUR ET LIGNE DE PROPULSION EN 2023, 200 HEURES DE NAVIGATION.

REPLACEMENT GREEMENT + ENROULEUR EN 2022.

DRISSES DYNEMA EN 2022.

GENOIR NEUF Mai 2025

HAUBANS DYFORM.

REPLACEMENT DES VANNES DE COQUES ET DES PASSE COQUE EN 2022.

MISE A NU DE LA CARENE ET APPLICATION PRIMAIRE EPOXY EN 2021.

GUINDEAU REMPLACE A NEUF EN 2019. CHAINE DE 2021.

FOUR ET RECHAUD GAZ DE 2022.

SELLERIE INTERIEURE DES CABINES DE 2023

BATTERIES DE 2021.









