



Général

Constructeur : Beneteau

Année : 2004

Longueur : 5,25

Tirant d'eau minimum : 0,80

Coque : Monocoque

Région : France Med 83

Détails place :

Pavillon : France

Sous type : Plaisance

Architecte :

Matériau : GRP Poly

Largeur : 2,34

Quille : Non defini

Radeau : Non

Place de port : Non

Leasing en cours : Non

Moteurs

Modèle : 115 OPTIMAX 2T

Montage : HB (OB)

Puiss. Unit. (CV) : 115

Heures : 254

Réservoir carburant : 75

Marque : Mercury

Carburant : Essence

Nombre : 1

Commentaires du Propriétaire : ENTRETIEN PRO
SUR FACTURES

Transmission : Hors bord

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Chimique

Timonerie : Non

Cabine Double : 1

Salle d'eau : 0

Couchettes : 2

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails pilote :

Détails sondeur : NAVMAN

Détails GPS : NAVMAN

Détails traceur :

Convertisseur 12/220 : Non

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Non

Sondeur : Oui

GPS : Oui

Traceur de carte : Non

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Non

Taud d'hivernage : Oui

Capote de roof : Non

Cockpit en teck : Non

Détails voiles :

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Non

Taud cockpit : Oui

Pont teck : Non

Spinnaker : Non

Mât :

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Eaux noires : Non

Annexe : Non

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Eau chaude : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Non

électroménager

Réfrigérateur : 0

Four : Non

Réchaud gaz : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Antenne TV : Non

Détails chauffage :

Lave-vaisselle : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

Lave-vaisselle : Non

Chauffage : Non

Lave-linge : Non

TV SAT : Non

Divers

Commentaires du Propriétaire : 2 ème main , bateau toujours stocke sous hangar, jamais laissé a l'eau plus d'une journée.

l'état des plastiques est impeccable, ainsi que la sellerie ,l'intérieur aussi .

la coque a reçu une seule couche d'antifouling.

Bateau rince a l'eau douce apres chaque sortie .

Moteur 254 heures vendu avec sa remorque routière simple essieux très bon état.

FLYER 550 CABIN







