


Genois Hydranet incidence Brest
Revisé en 2022 bande UV remplacée




GV Incidence HYDRANET
Révisée en 2022





Genaker 2023





Enrouleur refait fin 2023
Cage, roulement, moteur changé
Relais changé en 2024

Winche manuel
Ecoute GV

Winche electrique pour hisser la GV et
pour border les genois (1 bd 1 td)

Tribord



Babord



Winche électrique
Pour l'annexe





Commande enrouleur génois

Ecoule génois

La même chose a Tribord

2 winches manuels

